

Gemeinde Westerkappeln Flächennutzungsplan 2020 Anlage 2

Erläuterungen zu Altlastenverdachtsflächen

Lfd. Nr.	ISAL Nr.	Nutzung	Art	Stand des Verfahrens 05/2005
23-12	836130001	ehem. Müllkippe	A	Müllablagerung 48-70, Wasseruntersuchungen 1991 ergaben geringe Belastung mit Methan, CKW u. BTX
23-13	2137120065	ehem. Tankstelle	A	Betrieb von 1953-1980?, Ersterkundung durch Kreis ST im April 2003, keine Bodenbelastungen mit MKW, im Bereich der Lagerbehälter BTEX-Gehalt von 25 mg/kg => eingr. Untersuchungen durch Sack u. Temme im Juni u. Sept. 2004: lokal begrenzte BTEX-Belastung unter befestigter Fläche => z. Z. kein weiterer Handlungsbedarf
23-18	2137120067	ehem. Tankstelle	A	Betrieb ca. 1961-75, Ersterkundung durch Kreis ST im April 2003, keine Bodenbelastungen mit MKW, im Bereich der Lagerbehälter BTEX-Gehalt von 48 mg/kg => nach eingrenzenden Untersuchungen handelt es sich um lokal begrenzte Schäden
23-21	2137130020	ehem. Tankstelle	A	GA liegt vor, BTX-Kontamination, wg. Versiegelung kein Sanierungsbedarf
23-25	2137130025	Industriebetrieb, Tankanl. (Schweröl, Diesel, Benzin)	A	Ersterkundung durch Kreis ST im Juni 2003, <u>ehem. TS</u> : 820 mg/kg MKW außerhalb GW u. unter versiegelter Fläche, z. Z. keine Handlungsbedarf; <u>ehem. Schweröllagerung</u> : erhebliche MKW-Bel. (max 9.700 mg/kg) bis in 4,50 m u. GOK, tlw. Im GW; eingrenzende Untersuchungen im April 2004, nicht komplett eingegrenzt
23-26	0836130926	Kfz-Betrieb	SB	GA 1993, MKW-Belastung bis 14.000 mg/kg bis 1,1 m u. GOK, laut Akte keine Sanierung durchgeführt
23-29	0836130929	Tankstelle	V	Teilsanierung d. Bodenaushub 1996
23-31	0836130931	ehem. Landmaschinenwerkstatt	A	GA 95, lokale Belastung mit KW und PAK auf Fl.St. 3 (lt. Gutachter tlw. San.-Bedarf), keine Mitteilung ob saniert
23-36	2136130936	Kieselrot-Belastung "Hanfriedensstadion"	SB	Kieselrotbelastung auf Sportplatz festgestellt (9.300 ng TW /kg)
23-39	2137132004	Gleisbereich, Bahnhof Velpe	AF	Lageplan und historische Erkundung der Bahn
23-40	2137132003	ehem. Öllager, Bahnhof Velpe	AF	Lageplan, historische Erkundung u. orientierende Untersuchung der Bahn; Lagerung mehrerer unterird. Heizölbehälter